PM40

Le moniteur d'oxygène PM40 est conçu pour mesurer le taux d'oxygène dans la zone de soudage. En permettant une mesure jusqu'à 40 pmn, l'oxygénomètre PM40 est une solution simple et de qualité pour assurer une soudure parfaite.

Caractéristiques techniques:

Portée:	Descend jusqu' á 40 ppm
Batterie:	jusqu' á 20 heures avant la nécessité de recharger
Précision:	+/- 5ppm
Affichage:	Numérique
Sensor:	Termoélectrique

Avantages:
Alimenté par batterie
Pas de temps de préchauffage

Poids:

Instrument:	0,42 kg

WELD-TECH ApS
Hjortevaenget 6
DK-4130 Viby Sj. · Denmark

Téléphone: +45 4619 4647 · Fax: +45 4619 4642
E-mail: weld-tech@weld-tech.com
www.weld-tech.com